



Rapport sur un manquement aux pratiques de prévention et de la contrôle des infections Canadian Medical Alliance 2017-09-21

Rapport préliminaire

Établissement visé par l'enquête

Canadian Medical Alliance y compris, main sans s'y limiter les établissements situés au :

- 150, chemin Katamavik, bureau 102, Ottawa (Ontario) K1K 4L2
- 4270, chemin Innes, Ottawa (Ontario) K4A 5E6
- 2555, boul. St. Joseph, Ottawa (Ontario) K1C 1S6

Type d'établissement

Centre d'imagerie et de diagnostic médical et d'échographié mobile

Date à laquelle le Conseil de santé a été informé du manquement possible en matière de PCI

2017-09-21

Date de publication du rapport préliminaire

2017-10-04

Date de la mise à jour du rapport préliminaire

De quelle façon le manquement a-t-il été repéré?

SPO enquêtait sur un manquement possible aux pratiques de prévention et de contrôle des infections (PCI) à un centre médical lorsque le personnel a remarqué que le retraitement des sondes échographiques vaginales et rectales était inadéquat.

Brève description du manquement

L'investigation se poursuit. L'enquête préliminaire indique qu'il existe les lacunes de pratiques exemplaires en prévention et control des infections (PCI) associées avec le nettoyage et de la désinfection de sondes échographiques vaginales et rectales. Et, le nettoyage de l'endroit affecté au retraitement est insuffisant (p. ex. le nettoyage des surfaces utilisées pour le retraitement).

Enquête sue le manquement

Le manquement était-il lié à un membre d'un ordre de réglementation?

S.O.

Veillez fournir plus de détails

S.O.

Si oui, le cas a-t-il été signalé à l'ordre de réglementation?

S.O.

Des mesures correctives ont-elles été recommandées ou mises en œuvre?

Oui

Veillez fournir plus de détails.

Exiges relatives à l'endroit affecte au retraitement

Les enquêteurs de SPO ont demandé au propriétaire de l'agence de designer un endroit convenable pour affecte le retraitement des instruments médicaux.

Exigences relatives à la désinfection de haut niveau de sondes échographiques vaginales et rectales

Les enquêteurs de SPO ont commencé la revue de leurs pratiques et ont fait des recommandations détaillées au sujet des pratiques exemplaires en retraitement, surveillance et documentation. SPO a communiqué avec le propriétaire que le nettoyage et la désinfection de sondes échographiques vaginales et rectales doivent être basés sur les recommandations de la manufacture et les documents provinciaux de pratiques cliniques exemplaires.

Commentaires concernant le rapport préliminaire et coordonnées

Commentaires supplémentaires

Les mesures correctives recommandées ont été mises en œuvre par le propriétaire.

Si vous avez d'autres question, communiquez avec :

Dominique Bremner

IPAC/PCI@ottawa.ca ,

613-580-2424, poste 26325

Rapport Final

Date de publication du rapport final:

2018-03-05

Date de la mise à jour du rapport final

2018-02-22

Date de confirmation où toutes les mesures correctives ont été prises

2018-02-22

Brève description des mesures correctives qui ont été prises

Santé publique Ottawa a confirmé que les mesures correctives recommandées ont été adoptées et que les pratiques exemplaires de PCI sont maintenant suivies dans tous les cliniques de Canadian Medical Alliance à Ottawa.

Commentaires concernant le rapport final et coordonnées

Commentaires supplémentaires